

実技試験 準備品リスト

34 【随時2級 冷凍空気調和機器施工作業】

「実技試験問題に『支給材料』『使用工具等』と書かれているもののうち、持参が必須のもののご案内です」

千葉県での受検では下記のものを人数分必ず持参して下さい。

(定期試験と合同実施の場合)

(1名分)


○工具類

更新日: 2024.3.19


| チェック欄 | 品名 | 寸法又は規格 | 数量 | 備考 |
|-------|-----------------|---|----|------------------------------------|
| | パイプベンダ | 外径12.7mm(1/2インチ)の管の加工ができるもの | 1組 | 電動式及び油圧式は不可 ラチェット式ベンダ(油圧式は除く)は可 |
| | フレアツール | | 1 | 冷媒R410A用 電動工具は不可 |
| | パイプカッタ | | 1 | |
| | リーマ | | 1 | 面取り用 スクレーパも可 電動式は不可 |
| | モンキーレンチ | 150mm～350mm | 適宜 | スパナ、トルクレンチでも可 |
| | ドライバ(プラス) | | 1 | サドルバンド取付け用 電動式は不可 |
| | 組やすり | | 1組 | |
| | 金属製直尺又は鋼製巻尺 | 1m程度 | 1 | |
| | 曲尺(さしがね) | | 1 | |
| | 三角定規 | | 1組 | |
| | コンパス | | 1 | |
| | サンドペーパー | | 1 | スチールウールでも可 |
| | ウエス | | 若干 | |
| | 作業服等 | | 一式 | |
| | 作業帽又は保護帽 | | 1 | |
| | 保護眼鏡(ガス溶接用遮光眼鏡) | | 1 | |
| | 溶接用革手袋 | | 1 | |
| | 一般作業用手袋 | | 1 | 持参は任意 |
| | 筆記用具 | 鉛筆、消しゴム、サインペン等 | 一式 | |
| | 資格証 | 労働安全衛生法第61条第1項に基づくガス溶接作業主任者免許証、ガス溶接技能講習修了証等の資格証 | 1 | |
| | 受検票 | | 1 | コピーしたものは不可 |
| | 実技問題 | 当協会から交付した原本 ※試験結果が出るまでは処分しないこと。 | 1 | コピーしたものは不可 |
| | 飲料 | | 適宜 | 熱中症対策、水分補給用 |

※既定の寸法どおりのものをお持ちください。また必要に応じて予備も持参してください。
※提出された製品は返却できません。

【隨時2級】冷凍空氣調和機器施工 別圖 (單位：mm)



第 1 圖



第 2 圖